


Отчет от 12 января 2019

Toyota Landcruiser, 2004



Фотография автомобиля из объявления, опубликованного на сайте Авито

VIN:	JTENC05J304022042	Объем двигателя:	4 164 см³
Год выпуска:	2004	Мощность:	204 л.с.
Цвет:	Серый		

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залоги не обнаружены
- ✓ Сведения о розыске не обнаружены
- ✓ 4 владельца
- ✓ ДТП не обнаружено
- ! 1 расчёт ремонтных работ
- ✓ Последнее показание пробега 224 000 км

Ограничения на регистрационные действия

- ✓ Не обнаружены ограничения на регистрационные действия

Нахождение в розыске

- ✓ Не обнаружены сведения о нахождении в розыске

Залог

- ✓ Не обнаружены сведения о нахождении в залоге



По информации, полученной из базы Национального Бюро Кредитных Историй, наличие залога на ТС не обнаружено. Последнее обновление 16:31 12 января 2019 года.



По информации, полученной из единой информационной системы нотариата, наличие залога на ТС не обнаружено. Последнее обновление 05:34 12 января 2019 года.

Найдено 4 владельца автомобиля

Период	Тип владельца	Регион
Июнь 2009 - Ноябрь 2010	 Физлицо	-
Ноябрь 2010 - Декабрь 2011	 Физлицо	-
Февраль 2012 - Декабрь 2016	 Физлицо	-
Декабрь 2016 - н.в.	 Физлицо	-

Информация об участии в ДТП

Записей об участии в ДТП не обнаружено



В этом разделе представлены сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием ТС произошедших с начала 2015 года. Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или при обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Расчёт ремонтных работ

Дата	Тип	Пробег	Источник
27 ноября 2011	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex

Расчет стоимости ремонта: 639 RUR

ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ:

УПЛОТН. ДВЕРИ ЗАДКА/КРЫШКИ БАГАЖНИКА -:

РАМА ДВЕРИ П ЛОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности

РАМА ДВЕРИ П ПРОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности

РАМА ДВЕРИ З ЛОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности

РАМА ДВЕРИ З ПРОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности

БАМПЕР ПРЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали



В этом разделе представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта транспортного средства по страховым случаям (ОСАГО и КАСКО). Это означает, что по VIN-номеру этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Обратите внимание, что один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Важно! Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
5 июня 2009	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Мурманская Область
10 ноября 2010	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Мурманская Область
27 ноября 2011	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 639 RUR ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: УПЛОТН. ДВЕРИ ЗАДКА/КРЫШКИ БАГАЖНИКА -: РАМА ДВЕРИ П ЛОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности РАМА ДВЕРИ П ПРОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности РАМА ДВЕРИ З ЛОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности РАМА ДВЕРИ З ПРОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II: Окраска поверхности БАМПЕР ПРЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали			
10 февраля 2012	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Мурманская Область
20 декабря 2016	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Мурманская Область
26 мая 2018	Размещение объявления	224 000 км	Avito, Мурманская область, Мурманск

Прохождение техосмотра



Данные о прохождении техосмотра не обнаружены



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Размещался на Авито 1 раз

Дата публикации	Название объявления	Пробег	Цена
26 мая 2018	Toyota Land Cruiser, 2004	224 000 км	1 330 000 ₽

Своевременная замена масел, жидкостей, фильтров, шприцевание. В январе этого года заменены аккумуляторы, проведено ТО подвески. Оригинал ПТС, ещё два свободных места, я собственник! Камера заднего вида, сигнализация с автозапуском, 2 комплекта колёс с дисками. (17 и 18 радиус) Все работает без нареканий. Авто для своего года в очень хорошем состоянии, что редкость для сотки. Масло в двигателе от замены до замены, все основные узлы и агрегаты полностью в исправном состоянии. Часть изменений в авто, можно посмотреть на драйв2. В ДТП автомобиль не был.


Фотографии автомобиля из объявления на Авито



Объявление «Toyota Land Cruiser, 2004»

Опубликовано на сайте Авито 26 мая 2018

4 фотографии из 11

Все фото доступны в веб версии отчёта. Чтобы их увидеть, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться по почте, указанной при покупке отчёта.





Оказание услуг, формирование и предоставление отчета осуществляются в соответствии с условиями сервиса. Отчёт предназначен исключительно для личного использования Пользователем в информационных целях.