

## ЗАМЕНА ГРМ 2UZ-FE VVT-i

№	Наименование	OEM	Заменитель	Кол-во
1	Ремень ГРМ	<b>13568-59095</b>	<b>211S8M34-H (Mitsuboshi)</b>	1
2	Помпа	<b>16100-59275</b>	<b>WPT-125 (Aisin)</b>	1
3	Ролик обводной ремня ГРМ	<b>13503-50011</b>	<b>PU306630ARR9D (KOYO)</b>	1
	Ролик натяжителя ремня ГРМ	<b>13505-50030</b>	<b>ZA-62TB0629B29 (NSK)</b>	1
	Натяжитель ремня ГРМ	<b>13540-50030</b>	<b>GT36942 (NTN)</b>	1
4	Кронштейн вискомуфты (паук)	<b>16307-50012</b>	<b>FBT-002 (Aisin)</b>	1
5	Ремень приводной	<b>90916-02464</b>	<b>6PK2240 (Mitsuboshi)</b>	1
6	Ролик натяжителя приводного ремня	<b>16603-0W030</b>		1
	Обводной ролик приводного ремня	<b>16604-50030</b>	<b>ZA70SPPV0408DDUL (NSK)</b>	1
	Натяжитель приводного ремня (с роликом)	<b>16620-0W101</b>		1
7	Прокладка крышки клапанов RH	<b>11213-50031</b>	<b>1121350031 (NOK)</b>	1
	Прокладка крышки клапанов LH	<b>11214-50011</b>	<b>1121450011 (NOK)</b>	1
	Прокладка свечного колодца	<b>11193-50010</b>	<b>EZ8178-A0 (NOK)</b>	8
	Шайба болта крышки	<b>90210-06013</b>		18
8	Сальник распредвала	<b>90311-71002</b>	<b>BH5855-F0 (NOK)</b>	2
9	Сальник коленвала	<b>90311-43006</b>	<b>BH4031-E0 (NOK)</b>	1
10	Фильтр клапана VVT-i	<b>15678-46020</b>		2
11	Шайба болта VVT-i	<b>90210-25002</b>		2
12	Прокладка клапана VVT-i	<b>90099-14137</b>		2