

Отчет по VIN: VSA63819413222641

Dmitry_Crown • July 06, 2019



Базовая информация

🚩 Пробег: 150 000 км по состоянию на 18.08.2016, участвовала в ДТП, наложены ограничения.

Марка, модель: **МЕРСЕДЕС BENZ VITO 110 CDI**

Год выпуска: 1999

Категория транспортного средства: **В**

Кузов: VSA63819413222641

Цвет: **БЕЛЫЙ**

Рабочий объем (см3): 2151.0

Мощность: 102 л.с. / 75 кВт

№ двигателя: 50030450

Тип: **Легковые автомобили прочие**

ПТС: 18TX760287



Периоды владения транспортным средством

Количество владельцев: 3

Возраст машины: 20 лет

С 06.09.2011 по 05.07.2012, 303 дня, Физическое лицо, первичная регистрация

С 05.07.2012 по 14.02.2013, 224 дня, Физическое лицо, Не определено

С 14.02.2013 по настоящее время, 6 лет 142 дня, 4 ДТП, Физическое лицо, регистрация ТС, прибывших из других регионов Российской Федерации

Средняя рыночная стоимость

Марка: Mercedes-Benz

Модель: Vito I (W638)

Модификация: 110 CDI L1 2.2d AT (102 л.с.)

Год: 1999

Стоимость: 371 799 руб.

Информация о владельцах

Записей не найдено.

Данные об участии в ДТП

Количество происшествий: 4

Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

✗ повреждения различного характера

✦ № происшествия: 120003923

Тип происшествия: **Столкновение**


Дата: 11.04.2017 22:30

Состояние ТС: Повреждено

Регион: **Астраханская область**

Марка ТС: MERCEDES

Модель ТС: В-класс



✦ № происшествия: 500035147

Тип происшествия: **Столкновение**


Дата: 23.08.2016 17:40

Состояние ТС: Повреждено

Регион: **Новосибирская область**

Марка ТС: MERCEDES

Модель ТС: **Прочие модели Mercedes**



№ происшествия: 120014642

Тип происшествия: **Столкновение**


Дата: 07.11.2015 22:50

Состояние ТС: Повреждено

Регион: **Астраханская область**

Марка ТС: MERCEDES

Модель ТС: В-класс



№ происшествия: 120012571

Тип происшествия: **Наезд на стоящее ТС**


Дата: 21.09.2015 22:40

Состояние ТС: Повреждено

Регион: **Астраханская область**

Марка ТС: MERCEDES

Модель ТС: В-класс



Пройденные техосмотры (ЕАИСТО)

На текущий момент информация о ТО в базе ЕАИСТО не найдена.

Отчет о проверке в CarPrice

Не найден.



ОСАГО

Сведения о договоре ОСАГО с указанными реквизитами не найдены, но это не является основанием для отказа в получении выплаты.

Найденные объявления

Объявлений с указанным VIN и связанных с ним госномеров не найдено

Нахождение в розыске



По указанному VIN не найдена информация о розыске транспортного средства.

Наличие ограничений

Количество ограничений: 1



Марка, модель: **Нет данных**

Год выпуска: 1999

Дата наложения ограничения: 17.05.2019

Регион инициатора ограничения: **Тюменская область**

Кем наложено ограничение: **Судебный пристав**

Вид ограничения: **Запрет на регистрационные действия**

Основания ограничения: **Документ: 670320831/7204 от 17.05.2019, Рейн Мария Владимировна, СПИ: 71041052241195, ИП: 2156783/19/72004-ИП от 16.05.2019**

Должник: **СЕМЕНЦОВ ИВАН БОРИСОВИЧ**

Дата рождения: 30.01.1972

Город: **Г.ТЮМЕНЬ**

Реквизиты: **Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 07.05.2019**

№ 2788

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ТЮМЕНИ № 1

Предмет исполнения: **Взыскание налогов и сборов, включая пени: 32386.00 руб.**

Отдел приставов: **РОСП Ленинского АО г.Тюмени**

625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермькова, 5

Судебный пристав: **ЛИТВИНЦЕВА Е. В.**

7(3452)35-76-77

7(3452)35-95-83

7(3452)35-90-12

Реестр залогов

☒ В реестре залогов запись с указанным VIN **не найдена**.



Судебные решения

☒ Судебных решений в верховном и арбитражном судах **не найдено**.

Использование в каршеринге

☒ Информация об использовании в каршеринге **не найдена**.

Использование в качестве такси

 Информация о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров **не найдена**.

Данные по VIN

Идентификационный номер: **VSA63819413222641**

Контрольный символ: (!) **не прошёл проверку** (!) Что это значит?

Марка: **MERCEDES-BENZ**

Тип транспортного средства: **фургон**

Страна происхождения: **Испания**

Страна сборки: **Испания**

Город (и регион) сборки: **no data**

Производитель: **Mercedes-Benz Espana SA**

Адрес производителя: **C/ Jose Ortega Y Gasset 22 Y 24, Madrid, Spain**

Доп. информация о производителе: **model: Vito, Viano**

Фото

Не найдено.

Номер отчета: **7724506**

Дата отчета: **06.07.2019 9:56:58**

